



危険な《公園の遊具》が修繕されました

1月末から工事を進めてきた老朽化した遊具の補修等について、このたび全て終了いたしました。

危険のため撤去したもの 補修・修繕したもの

- ・シーソー（貝がら公園） ・回転ジャングルの固定（貝がら公園）
- ・ブランコ（ 〃 ） ・ブランコ座席交換（木・さるやま公園）
- ・うんてい（ 〃 ） ・ひび割れ補修（さるやま・貝がら公園）

塗装したもの

- ・ブランコ・鉄棒（さるやま公園） ・鉄棒（貝がら公園）

今回は、危険な遊具を除去して、より安全をめざしました。

子どもたちの歓声もすっかり元に戻り、活気のあるホ号棟公園が帰ってきています。